Nr zlecenia: 53/06/08/2026/Erste Leasing ECR z dnia: 2026/08/06

Zleceniodawca:
Erste Leasing S.A.
ul. Kolorowa 8
60-198 Poznań

Rzeczoznawca:
Dawid Oderkiewicz/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W Y C E N A W A R T O Ś C I

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] VIII-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód terenowy**	VIN:	**L Y V U Z K 9 V D M B 7 0 8 7 2 0**
Marka:	**VOLVO**	Nr rejestracyjny:	**WZ613GC**
Model pojazdu:	**XC 60 2.0 B4 B MILD HYBRID MR`18 E6**	Nr Info-Ekspert:	**039-06598**
Wersja:	**R-Design Getr**	Rok produkcji:	**2020**

Wskazanie drogomierza	141471 km
Data pierwszej rejestracji	2020/11/06
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Dop. masa całk.	2400 kg
Oznaczenie silnika	B420T6
Jednostka napędowa	z zapł. iskrowym Mild Hyb. (benzyna)
Pojemność / Moc silnika	1969 ccm / 145kW (197KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	34	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
2	Asystent podjazdu	35	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
3	Asystent zjazdu	36	Poduszki powietrzne boczne przednie
4	Autoalarm System Volvo Guard	37	Reflektory przednie LED
5	Czujnik deszczu	38	Relingi dachowe zintegrowane w kolorze czarnym błyszczącym
6	Czujnik wilgoci powietrza	39	Roleta do bagażnika półautomatyczna
7	Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa	40	Siatka mocująca bagaż na tunelu środkowym

8	Czujniki parkowania - tył	41	Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
9	Drzwi tyłu nadwozia otwierane elektrycznie	42	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
10	Dywaniki tekstylne R-Design	43	Siedzenia tylne składane
11	Fotel pasażera z regulacją wysokości elektryczną	44	Sterowanie radiem w kierownicy
12	Gałka dźwigni zmiany biegów pokryta skórą R-Design	45	System nawigacji satelitarnej Sensus
13	Gniazdo 12V w bagażniku	46	System ochrony kierowcy/pasażera przed uderzeniami z tyłu WHIPS
14	Immobilizer	47	System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu EBL
15	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	48	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
16	Kluczyk samochodu wykończony skórą Inscription	49	System Start/Stop
17	Komputer pokładowy	50	System utrzymania pasa ruchu LKA
18	Końcówki układu wydechowego podwójne, zintegrowane	51	System wspomagający unikanie kolizji
19	Krata wlotu powietrza w wykończeniu R-Design	52	Światło dodatkowe STOP
20	Kurtyny powietrzne boczne	53	Tarcze kół aluminiowe 19" R-Design 5 podwójnych ramion , szlif diamentowy, czarne matowe
21	Lakier Black Stone	54	Tempomat
22	Listwy boczne okien w kolorze czarnym (wysoki połysk)	55	Tuner radiowy cyfrowy DAB
23	Listwy progowe Volvo	56	Usługa Volvo On Call
24	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	57	Wspomaganie układu kierowniczego
25	Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym	58	Wybór trybów jazdy Drive Mode
26	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	59	Wycieraczki szyby przedniej ze zintegrowanymi dyszami spryskiwaczy
27	Ogranicznik prędkości	60	Wykończenie wnętrza Aluminium Metal Mesh
28	Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi	61	Wyświetlacz zegarów 12,3" cyfrowy
29	Pakiet czystego wnętrza Clean Zone	62	Zagłówki siedzeń tylnych składane elektrycznie
30	Pakiet Oświetlenia Wnętrza poziom III	63	Zamek centralny zdalnie sterowany
31	Pedały sportowe R Design	64	Zawieszenie sportowe
32	Podłokietnik siedzeń tylnych ze schowkiem i uchwytem na kubki	65	Zderzaki w kolorze nadwozia w wersji R-Design
33	Poduszka powietrzna kierowcy		

L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego
1	Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią położenia
	Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
	Fotel kierowcy z pamięcią położenia
2	Fotele przednie z elektryczną regulacją podparcia ud
	Fotel kierowcy z regulacją podparcia pod uda elektryczną
	Fotel pasażera z regulacją podparcia pod uda elektryczną
3	fotele przednie z elektryczną 4-stopniową regulacją podparcia lędźwiowego
	Fotel kierowcy z elektryczną 4-stopniową regulacją podparcia lędźwiowego
	Fotel pasażera z elektryczną 4-stopniową regulacją podparcia lędźwiowego
4	Fotele sportowe z tapicerką skórzaną/tekstylną R-Design
	Fotele przednie sportowe
	Tapicerka skórzano-tekstylna R-Design
5	Kierownica 3-ramienna, sportowa, wielofunkcyjna, obszyta skórą
	Kierownica wielofunkcyjna
	Kierownica sportowa
	Kierownica 3-ramienna
	Kierownica pokryta skórą
6	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, podświetlane
	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
	Klamki zewnętrzne podświetlane
7	Lusterka zewnętrzne i wewnętrzne ściemniane automatycznie
	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
	Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie
8	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie

Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

9 System Keyless entry
- System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu DML
- Drzwi tyłu nadwozia otwierane bezdotykowo
- Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia z chromowanym paskiem ozdobnym

10 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
- Szyby przednie regulowane elektrycznie
- Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Fotel pasażera regulowany elektrycznie
2	Kamera cofania
3	Podsufitka w kolorze czarnym
4	Światła p/mgielne przednie

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*GOODYEAR 235/55	R19	105V	UG PERFORMANCE	5,8
Przednie prawe:	*GOODYEAR 235/55	R19	105V	UG PERFORMANCE	5,9
Tylne lewe:	*GOODYEAR 235/55	R19	105V	UG PERFORMANCE	7,1
Tylne prawe:	*GOODYEAR 235/55	R19	105V	UG PERFORMANCE	7,4

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Ważność badania technicznego:06.11.2025	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonał: Sebastian Konopik

Wycena wykonana: Dawid Oderkiewicz

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	L	Wgniecenia		
4	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej, wgniecenia		

7	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania powłoki lakierowej		

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.
Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		110-130	
2	Dach		110-130	
3	Błotnik przedni	L	110-130	
4	Drzwi przednie	L	110-130	
5	Drzwi tylne	L	110-130	
6	Błotnik tylny	L	105-130	
7	Błotnik przedni	P	110-130	
8	Drzwi przednie	P	110-130	
9	Drzwi tylne	P	110-130	
10	Błotnik tylny	P	100-130	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		110-130	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
3	Zderzak tylny		Zarysowany		

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Zdemontowana osłona silnika oraz osłona dolna.

PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	Nierównomierna praca silnika- konieczna weryfikacja serwisowa
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
5	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
6	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

Komunika o braku ciśnienia oleju w silniku oraz awaria hamulców- konieczna weryfikacja serwisowa.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	Okaznao 1szt.
2	Dowód rejestracyjny	NIE
3	Gaśnica	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z bazą CEPiK

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może byćwykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowićpodstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikającez dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistymlub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu.Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności.Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności

działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)– zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



ERSTE Leasing

strona: 1/1

Poznań, 3.08.2026 r.

dotyczy	oświadczenie
nr rejestracyjny	WZ613GC
nr VIN	LYVUZK9VDMB708720

Działając w imieniu i na rzecz spółki Erste Leasing S.A. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000026084, NIP: 521-12-95-779, oświadczam, że utraciliśmy w nieznanych nam okolicznościach (miejscu i czasie) dla wskazanego wyżej pojazdu:

dowód rejestracyjny

Stwierdzono utratę w dniu 31.07.2026 r.

Powyższe oświadczenie składam świadoma odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań (art. 233 § 1 KK: „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 8").

Erste Leasing S.A.
60-198 Poznań
ul. Kolorowa 8
NIP 5211285779, REGON 012162285

Fot. nr 83



Fot. nr 84

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu