Nr zlecenia: 128/10/03/2026/SANTANDER Zwroty Pokontraktowe z dnia: 10.03.2026

Zleceniodawca:
Santander Leasing S.A.
ul. Kolorowa 8
60-198 Poznań

Rzeczoznawca:
Adam Żądło/zatw. Pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W Y C E N A W A R T O Ś C I

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] III-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód osobowy**	VIN:	**W A U Z Z Z F 2 1 P N 0 6 9 7 3 6**
Marka:	**AUDI**	Nr rejestracyjny:	**WZ878GS**
Model pojazdu:	**A6 Avant Quattro 40 TDi MR`18 E6 C8**	Nr Info-Ekspert:	**002-03458**
Wersja:	**Sport S tronic**	Rok produkcji:	**2023**

Wskazanie drogomierza	61022 km
Data pierwszej rejestracji	13.09.2023
Data ważności badania technicznego	13.09.2026
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Dop. masa całk.	2425 kg*
Jednostka napędowa	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)
Pojemność / Moc silnika	1968 ccm / 150kW (204KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	AWD (4x4)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Aplikacje dekoracyjne Aluminium fragment	35	Relingi dachowe
2	Audi connect telefon alarmowy i serwis (z możliwością kontroli samochodu)	36	Rozszerzony zakres ochrony pieszych
3	Autoalarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem	37	Spoiler tylny
4	Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa	38	System "Audi pre sense basic"
5	Deska rozdzielcza i wyłożenie drzwi jednobarwne	39	System "Audi pre sense front"

6	Dywaniki przód/tył	40	System Audi Drive Select
7	Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej	41	System Audi pre sense basic
8	Filtr p/pyłkowy	42	System automatycznej recyrkulacji powietrza
9	Fotele sportowe	43	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
10	Głośniki 8 szt.	44	System kontroli trakcji ESC
11	Gniazdo 12V z tyłu	45	System nawigacji Satelitarnej MMI Navigation
12	Kamera z czujnikiem odległości (w systemie wspomagającym kierowcę)	46	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
13	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	47	System Start/Stop
14	Kolumna kierownicy regulowana	48	Szyba przednia laminowana
15	Kurtyny powietrzne foteli przednich i siedzeń tylnych	49	Szyby termoizolacyjne
16	Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym	50	Światła do jazdy dziennej LED
17	Listwy progowe aluminiowe	51	Światła tylne LED
18	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	52	Tapicerka tkaninowa "Rhythmus"
19	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	53	Tarcze kół aluminiowe 18" (40R)
20	Lusterko zewnętrzne kierowcy asferyczne	54	Tempomat z regulacją prędkości i limiterem prędkości
21	Lusterko zewnętrzne po prawej stronie (z większym polem obserwacji), convex	55	Układ kierowniczy progresywny
22	Mocowanie ISOFIX z top tether na skrajnych siedzeniach tylnych	56	Wskaźnik ciśnienia ogumienia
23	Oparcie siedzeń tylnych dzielone i składane	57	Wspomaganie otwarcia i zamknięcia bagażnika elektryczne
24	Osłony p/słoneczne z lusterkiem do makijażu, podświetlanym,po stronie kierowcy i pasażera	58	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne
25	Ostrzeżenie o zjechaniu z pasa ruchu	59	Wykładzina bagażnika
26	Panel obsługi z przyciskami w matowej czerni	60	Wyłożenie podłogi bagażnika
27	Podłokietnik przedni komfortowy	61	Zagłówki foteli przednich regulowane
28	Podsufitka tkaninowa	62	Zamek centralny zdalnie sterowany
29	Poduszka powietrzna kierowcy	63	Zawieszenie dynamiczne
30	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	64	Zbiornik AdBlue 12l
31	Poduszki powietrzne boczne	65	Zderzaki wzmocnione
32	Pokrywa bagażnika, automatyczne otwieranie / zamykanie manualne	66	Zestaw naprawczy opon
33	Radio MMI plus	67	Zestaw narzędzi
34	Reflektory przednie LED	68	Złącze Bluetooth

L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego
1	ABS + EBV - korektor siły hamowania, elektryczny
	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
2	Fotele przednie regulowane elektrycznie
	Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
	Fotel kierowcy z pamięcią położenia
	Fotel pasażera regulowany elektrycznie
3	Kierownica 3-ramienna sportowa, wielofunkcyjna pokryta skórą
	Kierownica wielofunkcyjna
	Kierownica pokryta skórą
	Kierownica 3-ramienna sportowa
4	Komputer pokładowy 7" z kolorowym wyświetlaczem
	Komputer pokładowy
	Wyświetlacz komputera pokładowego 7" kolorowy
5	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie składane
	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia
	Lusterko zewnętrzne prawe z funkcją automatycznego opuszczania prawego lusterka podczas manewru cofania
6	System Audi Music Interface
	System Audi Music Interface
	Złącze USB 2 szt.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Audi virtual cockpit Plus
2	Audio System Audi Sound (dopłata) Wzmacniacz audio 180W Głośniki 10 szt. wraz z głośnikiem centralnym w tablicy rozdzielczej i subwooferem w tylnej półce
3	Hak holowniczy Hak holowniczy System stabilizacji toru jazdy przyczepy ESC
4	Koło zapasowe dojazdowe
5	Oświetlenie wnętrza Ambiente
6	Pakiet promocyjny Business Fotel kierowcy podgrzewany Fotel pasażera podgrzewany Kamera cofania Czujniki parkowania - przód Czujniki parkowania - tył Asystent parkowania
7	Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy)
8	Tapicerka częściowo skórzana - kombinacja mikrofibra Dinamica łączona ze skórą (dopłata)
9	Układ zmywania reflektorów
10	Wyświetlacz Head-Up

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	PIRELLI 225/55	R18	102Y	XL P 7 CINTURATO TL AO	5,0
Przednie prawe:	PIRELLI 225/55	R18	102Y	XL P 7 CINTURATO TL AO	5,0
Tylne lewe:	PIRELLI 225/55	R18	102Y	XL P 7 CINTURATO TL AO	5,0
Tylne prawe:	PIRELLI 225/55	R18	102Y	XL P 7 CINTURATO TL AO	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	P	Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Próg	P	Odpryski powłoki lakierowej		
7	Dach		Zarysowania powłoki lakierowej		
8	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej, Zabrudzony		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100-140µm	
2	Dach		100-140µm	

3	Błotnik przedni	L	100-140µm	
4	Próg	L	130-260µm	
5	Słupek przedni	L	120-160µm	
6	Drzwi przednie	L	100-140µm	
7	Słupek środkowy	L	80-170µm	
8	Drzwi tylne	L	260-400µm	
9	Błotnik tylny	L	140-1250µm	
10	Błotnik przedni	P	100-140µm	
11	Próg	P	60-110µm	
12	Słupek przedni	P	100-140µm	
13	Drzwi przednie	P	100-140µm	
14	Słupek środkowy	P	60-110µm	
15	Drzwi tylne	P	100-140µm	
16	Błotnik tylny	P	100-140µm	
17	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100-140µm	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
3	Zderzak tylny		Odpryski powłoki lakierowej, Zarysowany		
4	Szyba przednia		Pęknięcie		
5	Listwa boczna szyby tylnej		Zanieczyszczenie chemiczne		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		
2	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zarysowane		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Opona koła przedniego	P	Przecięty bok opony		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG

3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
5	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
6	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	Okazano 2 sztuki
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Instrukcja obsługi	TAK
4	Gaśnica	TAK
5	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
6	Apteczka	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii i numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10




Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40




Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48




Fot. nr 49



Fot. nr 50




Fot. nr 51



Fot. nr 52




Fot. nr 53



Fot. nr 54




Fot. nr 55



Fot. nr 56




Fot. nr 57



Fot. nr 58




Fot. nr 59



Fot. nr 60




Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64




Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68




Fot. nr 69



Fot. nr 70




Fot. nr 71




Fot. nr 72



Fot. nr 73




Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85




Fot. nr 86




Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89


SAMOCHÓD OSOBOWY

2023

13,28 kN

C.1.1 SANTANDER LEASING S.A.ODDZIAŁ W KAMPINOSIE
C.1.2 01216226500930
C.1.3 05-085 KAMPINOS SZKOLNA 2
C.2.1 SANTANDER LEASING S.A.ODDZIAŁ W KAMPINOSIE
C.2.2 01216226500930
C.2.3 05-085 KAMPINOS SZKOLNA 2
C
F.1 2425 kg F.2 2425 kg F.3 4425 kg
G 1890 kg J M1
K e1*2007/46*1801*40
L 2 O.1 2000 kg O.2 750 kg
P.1 1968,00 cm³ P.2 150,00 kW
P.3 D EE Q ---
S.1 5 S.2 ---
SERIA DR/ BAT 3492714
WSPÓLNOTA EUROPEJSKA
RZECZPOSPOLITA POLSKA
Dowód Rejestracyjny
STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI
ul. POZNAŃSKA 129/133
05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI
ORGAN WYDAJĄCY
A WZ 878GS
D.1 AUDI
D.2 F2
-ADTPAQ1
-QD7AD7CJ083031B18S5481BEM1H56FSD1
D.3 A6 AVANT
E WAUZZZF21PN069736
B 13.09.2023 I 14.09.2023 H ---
SERIA DR/ BAT 3492714
SERIA DR/ BAT 3492714
DRPOL1432<<BAI3492714012162265009307
WAUZZZF21PN069736<<<<<<<<<<<<<<<0
WZ878GS<<2<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<0
<<<<<<<<<



Fot. nr 91

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu