Nr zlecenia: 53/18/08/2026/Erste Leasing Zwroty Pokontraktowe z dnia: 2026/08/18

Zleceniodawca:
Erste Leasing S.A.
ul. Kolorowa 8
60-198 Poznań

Rzeczoznawca:
mgr inż. Adam Jabłoński/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W Y C E N A W A R T O Ś C I

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VIII-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód osobowy**	VIN:	**W B A 2 1 E J 0 4 0 C P 6 5 4 5 2**
Marka:	**BMW**	Nr rejestracyjny:	**WZ525HF**
Model pojazdu:	**740 Diesel MR`23 E6d/e G70**	Nr Info-Ekspert:	**003-06402**
Wersja:	**xDrive M Sport Steptronic**	Rok produkcji:	**2023**

Wskazanie drogomierza	99618 km
Data pierwszej rejestracji	2024/01/16
Data ważności badania technicznego	2027/01/16
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Dop. masa całk.	2895 kg
Jednostka napędowa	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)
Pojemność / Moc silnika spalinowego	2993 ccm / 210kW (286KM)
Moc zespołu napędowego	220kW (299KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	6 / rzędowy / 24
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	4WD (4x4)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	38	Podłokietnik tylny centralny
2	Asystent świateł drogowych	39	Podnóżek M z metalowa wkładką
3	Autoalarm	40	Poduszka powietrzna kierowcy
4	ConnectedDrive Services	41	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
5	Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania	42	Poduszki powietrzne boczne przednie
6	Dach panoramiczny	43	Pokrywa bagażnika otwierana/zamykana

			automatycznie
7	Dysze spryskiwaczy podgrzewane	44	Przycisk Start/Stop
8	Dywaniki welurowe	45	Ramka osłony chłodnicy w kolorze Chrome
9	Elementy ozdobne z drewna szlachetnego lipa „Fineline” brązz otwartymi porami	46	Rolety p/słoneczne szyb tylnych bocznych
10	Emergency call	47	Siedzenia tylne podgrzewane
11	Hamulec postojowy elektromechaniczny	48	Skrzynia biegów automatyczna Steptronic sportowa
12	Identyfikacja M po bokach	49	System Active Protection
13	Immobilizer	50	System domykania drzwi
14	Kierownica sportowa typu M	51	System Dostęp komfortowy
15	Kierownica trójramienna skórzana M	52	System dźwięku przestrzennego Bowers & Wilkins
16	Klimatyzacja automatyczna 4 strefowa	53	System kontroli trakcji dynamiczny DTC
17	Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie w 2 płaszczyznach	54	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
18	Kontrola zjazdu ze wzniesienia	55	System rekuperacji
19	Kurtyny powietrzne boczne	56	System stabilizacji toru jazdy DSC
20	Lakier niemetalizowany Biel alpejska	57	System załadunkowy
21	Listwy progowe w drzwiach przednich z aluminiowymi wstawkami i napisem M	58	Światła tylne LED
22	Listwy progowe w kolorze czarnym wysoki połysk	59	Tacka do ładowania bezprzewodowego
23	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	60	Tapicerka materiałowa Veganza
24	Naturalna interakcja BMW	61	Tarcze kół aluminiowe 20" " aerodynamiczne M 907, dwukolorowe z mieszanymi oponami
25	Nerka BMW „Iconic Glow”	62	Teleservices
26	Obramowanie BMW Individual Shadow Line	63	Trójkąt ostrzegawczy
27	Odtwarzacz CD	64	Tuner radiowy cyfrowy DAB
28	Ogranicznik prędkości	65	Tylna konsola Executive
29	Osłony przeciwsłoneczne	66	Uchwyty na kubki
30	Osobista karta eSIM	67	Układ kierowniczy aktywny ze skrętną osią tylną
31	Oświetlenie Ambiente	68	Wspomaganie układu kierowniczego
32	Oświetlenie obszaru uchwytu	69	Wykończenie wewnętrzne M Sport
33	Oświetlenie powitalne	70	Wykończenie zewnętrzne M Sport
34	Oznaczenie godziny 12	71	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
35	Pakiet lusterek zewnętrznych rozszerzony	72	Zawieszenie adaptacyjne 2- osiowe pneumatyczne
36	Panel przedniego i tylnego zderzaka o niezależnym designie w kolorze pojazdu z wstawka w kolorze czarnym połysk	73	Zestaw naprawczy opon
37	Podłokietnik przedni	74	Znaczek M na feldze kierownic

L.p.	**Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**
1	Asystent parkowania plus
	Asystent parkowania
	Kamera Surround View
	Funkcja Surround View z Top View i Panorama View
2	BMW Live Cockpit Professional z systemem nawigacji
	System nawigacji satelitarnej
	Wyświetlacz Head-Up
	Kontroler iDrive Touch
	Wyświetlacz wskaźników 12,3"
	System operacyjny BMW 7.0
	Monitor pokładowy 10,25" dotykowy, rozdzielczość 1920x720
3	Fotele przednie regulowane elektrycznie, pamięć położenia fotela kierowcy
	Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
	Fotel kierowcy z pamięcią położenia
	Fotel pasażera regulowany elektrycznie
4	Pakiet Connected Professional
	Serwis Real Time Traffic Information
	Usługi Concierge Services
	Funkcja Android Auto / Apple CarPlay
	Usługi zdalne
5	Reflektory adaptacyjne LED z asystentem świateł
	Asystent świateł drogowych
	Reflektory adaptacyjne LED
6	Systemy asystujące kierowcy

System Speed Limit Info
System ostrzegania przed kolizją z tyłu
System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu
Asystent martwego pola lusterek
System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym i pieszymi z funkcją hamowania miejskiego
System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu zaktywną interwencją ukł. kier. przy prędkości powyżej 70

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Drzwi automatyczne
2	Fotele przednie wentylowane
	Fotel kierowcy wentylowany
	Fotel pasażera wentylowany
3	Fotele przednie z funkcją masażu
	Fotel kierowcy z funkcją masażu
	Fotel pasażera z funkcją masażu
4	Fotele tylne wentylowane
5	Fotele wielofunkcyjne z tyłu
6	Hamulce M Sport, ciemnoniebieski metalik
7	+Lakier Szary Brooklyn M
8	Miejsca siedzące Executive
9	Obramowania Shadow Line BMW Individual o rozszerzonym zakresie
10	Ogrzewanie postojowe
11	Oparcia siedzeń tylnych z funkcją masażu
12	+Pakiet Connoisseur
13	Pakiet Innowacje (dopłata)
	Tempomat aktywny
	System Stop & Go
	Asystent zapobiegania kolizji
	System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu
	Asystent zmiany pasa ruchu
	Asystent pasa ruchu z aktywną ochroną przed kolizją boczną
	Asystent kierowania i pasa ruchu
	System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym i pieszymi z funkcją nagłego hamowania
	Asystent zatrzymania awaryjnego
	Asystent korytarza ratunkowego
	Systemy asystujace Professional
14	+Parking Assistant Professional z systemem kamer 360
15	Reflektory kryształowe BMW Iconic Glow
16	Rezygnacja z emblematu modelu
17	System podróżowania i komfortu
18	Systemy asystujace Professional tylko z Pakiem Innowacyjnym
19	Szklana aplikacja „CraftedClarity” do elementów wyposażeniawnętrz
20	Szyby tylne przyciemniane
21	Szyby z izolacją termiczną i akustyczną
22	Tarcze kół aluminiowe 21" " aerodynamiczne M 909, multicolor Jet Black polerowane 3D z mieszanymi oponami (dopłata)
23	Wnętrze BMW Individual Gran Lusso
	BMW Individual ze skóry Merino Black z ekskluzywnym wyposażeniem
	Listwy ozdobne z włókna węglowego M ze srebrnymi szwami/czarnym wykończeniem fortepianowym
	Fotele wielofunkcyjne FM dla kierowcy i pasażera z przodu

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*PIRELLI 255/40	R21	102H	XL P ZERO	5,9
Przednie prawe:	*PIRELLI 255/40	R21	102H	XL P ZERO	5,8
Tylne lewe:	*PIRELLI 285/35	R21	105H	XL P ZERO	4,8
Tylne prawe:	*PIRELLI 285/35	R21	105H	XL P ZERO	4,7

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Adrian Staniak
Wycenę wykonał: Adam Jabłoński

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.
Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100-110	
2	Dach		Sz	
3	Błotnik przedni	L	100-110	
4	Drzwi przednie	L	110-120	
5	Drzwi tylne	L	90-120	
6	Błotnik tylny	L	110-120	
7	Błotnik przedni	P	100-120	
8	Drzwi przednie	P	100-120	
9	Drzwi tylne	P	100-120	
10	Błotnik tylny	P	110-120	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		120-130	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
5	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
6	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
7	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	2 szt.
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Gaśnica	TAK
4	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może byćwykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowićpodstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikającez dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistymlub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu.Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności.Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)– zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu