Nr zlecenia: 106/25/09/2026/Erste Leasing ECR z dnia: 2026/09/25

**Zleceniodawca:**
Erste Leasing S.A.
ul. Kolorowa 8
60-198 Poznań

**Rzeczoznawca:**
Piotr Bałaziński/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



# W y c e n a  W a r t o ś c i

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] X-2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rodzaj pojazdu: | **Samochód osobowy** | VIN: | **W B A 7 C 8 1 0 7 0 B 2 9 9 7 8 2** |
| Marka: | **BMW** | Nr rejestracyjny: | **WZ587EX** |
| Model pojazdu: | **750 Diesel DPF MR`15 E6 G11/G12** | Nr Info-Ekspert: | **003-03687** |
| Wersja: | **xDrive Steptronic** | Rok produkcji: | **2018** |

| | |
|---|---|
| Wskazanie drogomierza | 259419 km |
| Data pierwszej rejestracji | 2018/06/28 |
| Data ważności badania technicznego | 2027/06/12 |
| Rodzaj nadwozia | sedan 4 drzwiowy |
| Dop. masa całk. | 2570 kg |
| Jednostka napędowa | z zapłonem samoczynnym |
| Pojemność / Moc silnika | 2993 ccm / 294kW (400KM) |
| Doładowanie | Turbosp. z chłodn. powietrza |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 6 / rzędowy / 24 |
| Rodzaj skrzyni biegów | automatyczna |
| Rodzaj napędu | 4WD (4x4) |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) | Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym |

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia |
|---|---|---|---|
| 1 | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół | 37 | Poduszki powietrzne boczne przednie |
| 2 | Asystent hamowania | 38 | Pokrywa bagażnika otwierana/zamykana automatycznie |
| 3 | Asystent świateł drogowych | 39 | Połączenie alarmowe inteligentne (IEC) |
| 4 | Autoalarm | 40 | Przełącznik właściwości jezdnych wraz z trybem ECO PRO |
| 5 | Czujnik deszczu | 41 | Przycisk Start/Stop |
| 6 | Czujnik obecności pasażera przedniego fotela | 42 | Reflektory przednie LED |
| 7 | Czujniki ciśnienia w oponach | 43 | Spryskiwacze reflektorów |

8 Dysze spryskiwaczy podgrzewane
9 Dywaniki welurowe
10 Filtr cząsteczek stałych
11 Funkcja Follow-Me-Home
12 Gniazdo 12V 2 szt.
13 Hamulec ręczny z automatyczną funkcją hold
14 Immobilizer
15 Kamera cofania
16 Klamki zewnętrzne podświetlane
17 Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa
18 Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie
19 Komputer pokładowy
20 Kurtyny powietrzne boczne
21 Lakier metalizowany
22 Listwy ozdobne drewno szlachetne Fineline błyszczące z wykończeniem z aluminium
23 Listwy progowe z emblematem "BMW"
24 Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie
25 Lusterko wewnętrzne ściemniane elektrycznie
26 Mocowanie fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach IIrzędu
27 Napęd na cztery koła xDrive
28 Odtwarzacz CD
29 Opony z funkcją jazdy awaryjnej Runflat
30 Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi
31 Oświetlenie Ambiente
32 Oświetlenie powitalne
33 Podłokietnik centralny przedni ze schowkiem
34 Podłokietnik siedzeń tylnych składany
35 Poduszka powietrzna kierowcy
36 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
44 Sygnalizacja hamowania dynamiczna
45 System Active Protection
46 System Auto Start/Stop
47 System automatycznego otwierania/zamykania pokrywy bagażnika
48 System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu DML
49 System domykania drzwi
50 System domykania pokrywy bagażnika
51 System Dostęp komfortowy
52 System kontroli trakcji dynamiczny DTC
53 System rekuperacji - odzyskiwania energii podczas hamowania
54 System stabilizacji toru jazdy DSC
55 System załadunkowy ( 30x20 cm )
56 Światła p/mgielne przednie
57 Tapicerka ze skóry Dakota
58 Tempomat z funkcją hamowania
59 Trójkąt ostrzegawczy
60 Usługi Connected Drive Services
61 Usługi TeleServices
62 Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
63 Wyświetlacz projekcyjny Head-Up Display
64 Wyświetlacz systemu nawigacji 10,2" kolorowy
65 Wyświetlacz wielofunkcyjny 12,3"
66 Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
67 Zagłówki foteli przednich aktywne
68 Zamek centralny zdalnie sterowany
69 Zawieszenie pneumatyczne
70 Zestaw głośnomówiący "Bluetooth" o rozszerzonym zakresie funkcji Office
71 Złącze "AUX"

| L.p. | Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego |
|---|---|
| 1 | Czujniki parkowania - przód/tył |
| | Czujniki parkowania - przód |
| | Czujniki parkowania - tył |
| 2 | Fotele przednie podgrzewane |
| | Fotel kierowcy podgrzewany |
| | Fotel pasażera podgrzewany |
| 3 | Fotele przednie regulowane elektrycznie |
| | Fotel kierowcy regulowany elektrycznie |
| | Fotel pasażera regulowany elektrycznie |
| 4 | Fotele przednie z pamięcią położenia |
| | Fotel kierowcy z pamięcią położenia |
| | Fotel pasażera z pamięcią położenia |
| 5 | Głośniki HiFi zestaw |
| | Głośniki HiFi 12 szt. |
| | Wzmacniacz audio 205W |
| 6 | Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą |
| | Kierownica wielofunkcyjna |
| | Kierownica pokryta skórą |
| 7 | Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie z funkcją podgrzewania |
| | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie |
| | Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie |
| | Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie |
| 8 | System nawigacji satelitarnej PROFESSIONAL (nowa generacja) |
| | Dysk twardy 20GB |
| | System nawigacji satelitarnej PROFESSIONAL (nowa generacja) |
| | Wyświetlacz systemu nawigacji 10,25" kolorowy |
| 9 | Systemy asystujące kierowcę |
| | System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu |

System ostrzegający o ryzyku kolizji
System ostrzegający o nadmiernej prędkości i rozpozn. znaków drogowych

10 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie

11 Tarcze kół aluminiowe 19" "V-Spoke 620" opony mieszane, z funkcją jazdy awaryjnej
Opony z funkcją jazdy awaryjnej Runflat
Tarcze kół aluminiowe 19" "V-Spoke 620" opony mieszane

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia |
|---|---|
| 1 | Asystent parkowania |
| 2 | Deska rozdzielcza obita skórą |
| 3 | Fotele przednie wentylowane |
| | Fotel kierowcy wentylowany |
| | Fotel pasażera wentylowany |
| 4 | Fotele tylne komfortowe sterowane elektrycznie |
| | Fotele tylne regulowane elektryczne |
| | Fotele tylne komfortowe – 2 szt. |
| 5 | Kamera Surround View |
| 6 | Klimatyzacja automatyczna 4 strefowa (dopłata) |
| 7 | Kluczyk wielofunkcyjny z wyświetlaczem LCD w połączeniu z ogrzewaniem postojowym |
| 8 | Obsługa za pomocą gestów |
| 9 | Ogrzewanie postojowe |
| 10 | Okno dachowe regulowane elektrycznie przezroczyste |
| 11 | Pakiet Ambient Air (dopłata) |
| 12 | Pakiet ogrzewania Comfort, przód |
| | Kierownica podgrzewana |
| | Podłokietniki przednie podgrzewane |
| 13 | Pakiet sportowy M (dla stylistyki wnętrza Pure Excellence) (dopłata) |
| | Fotele przednie komfortowe |
| | Pakiet aerodynamiczny typu "M" |
| | Kierownica sportowa |
| | Kierownica pokryta skórą |
| | Podsufitka BMW Individual w kolorze antracytowym |
| | Światła p/mgielne LED |
| | Skrzynia biegów automatyczna Steptronic sportowa |
| | Opony z funkcją jazdy awaryjnej Runflat |
| | Lakier Biel Alpejska |
| | Tapicerka ze skóry "Dakota" z obramowaniem M |
| | Tarcze kół aluminiowe 19" "Double Spoke 647M" dwukolorowe |
| | Listwy ozdobne drewno szlachetne Fineline czarne błyszczącez metalicznym szlifem |
| 14 | Reflektory laserowe |
| 15 | System sterowania BMW Touch |

## OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło | Marka, typ | | | | Bieżnik [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| Przednie lewe: | PIRELLI 245/40 | ZR20 | 99Y | XL P ZERO TL | 4,9 |
| Przednie prawe: | PIRELLI 245/40 | ZR20 | 99Y | XL P ZERO TL | 5,0 |
| Tylne lewe: | PIRELLI 275/35 | ZR20 | 102Y | XL P ZERO TL | 4,1 |
| Tylne prawe: | PIRELLI 275/35 | ZR20 | 102Y | XL P ZERO TL | 5,4 |

## KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

| | |
|---|---|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE: | |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| Regionalna sytuacja rynkowa | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM | ( - ) |

KOREKTA ZA OGUMIENIE ( - )

## UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Na dzień opracowania wyceny baza CEPiK była niedostępna. W związku z powyższym nie dokonano weryfikacji historii pojazdu. Istnieje ryzyko wystąpienia rozbieżności w zakresie danych pojazdu oraz jego przebiegu.

Oględziny wykonywał: Sebastian Konopik
Wycena wykonana: Piotr Bałaziński
Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa" została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.


## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

### KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Błotnik przedni | L | Odpryski powłoki lakierowej | | |
| 2 | Pokrywa przednia | | Odpryski powłoki lakierowej | | |
| 3 | Drzwi boczne przednie | L | Zarysowania powłoki lakierowej | | |
| 4 | Drzwi boczne przednie | P | Zarysowania powłoki lakierowej | | |
| 5 | Drzwi boczne tylne | L | Zarysowania powłoki lakierowej | | |
| 6 | Drzwi boczne tylne | P | Zarysowania powłoki lakierowej | | |
| 7 | Słupek przedni | L | Odpryski powłoki lakierowej | | |
| 8 | Słupek przedni | P | Odpryski powłoki lakierowej | | |
| 9 | Błotnik tylny | L | Zarysowania powłoki lakierowej, wgniecenie | | |
| 10 | Błotnik tylny | P | Zarysowania powłoki lakierowej | | |
| 11 | Pokrywa tylna | | Zarysowania powłoki lakierowej | | |

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej ( zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

## KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej




| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pokrywa przednia | | 130-170 | |
| 2 | Dach | | 100-140 | |
| 3 | Błotnik przedni | L | 100-110 | |
| 4 | Drzwi przednie | L | 100 | |
| 5 | Drzwi tylne | L | 100 | |
| 6 | Błotnik tylny | L | 90-100 | |
| 7 | Błotnik przedni | P | 70-90 | |
| 8 | Drzwi przednie | P | 100 | |
| 9 | Drzwi tylne | P | 100 | |
| 10 | Błotnik tylny | P | 90-110 | |
| 11 | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia | | 100-110 | |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

## WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zderzak przedni | | Odpryski powłoki lakierowej, zarysowany | | |
| 2 | Reflektor | L | Klosz zarysowany | | |
| 3 | Reflektor | P | Klosz zarysowany | | |
| 4 | Obudowa lusterka bocznego | L | Odpryski powłoki lakierowej | | |
| 5 | Obudowa lusterka bocznego | P | Odpryski powłoki lakierowej | | |
| 6 | Zderzak tylny | | Zarysowany, zdeformowany | | |
| 7 | Szyba przednia | | Odpryski warstwy zewnętrznej | | |

## KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fotel przedni kpl. | L | Zabrudzony, wytarcia | | |
| 2 | Fotel przedni kpl. | P | Zabrudzony, wytarcia | | |
| 3 | Kanapa tylna | | Zabrudzona, wytarcia | | |

Podłokietnik centralny wytarty i zabrudzony
Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

## ZAWIESZENIE I KOŁA

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opona koła przedniego | L | Przecięty bok opony | | |
| 2 | Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego | L | Zadrapania krawędzi bocznej | | |
| 3 | Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego | P | Zadrapania krawędzi bocznej | | |
| 4 | Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego | L | Zadrapania krawędzi bocznej | | |
| 5 | Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego | P | Zadrapania krawędzi bocznej | | |

## JAZDA KONTROLNA

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa została przeprowadzona w warunkach parkingowych, na zimnym silniku, przy prędkości nieprzekraczającej 15 km/h.

## DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 2 sztuki |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |

## POZOSTAŁE INFORMACJE

**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

**2 Weryfikacja prawdziwości danych obiektu**

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

**3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**

Odczytany z drogomierza

### Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może byćwykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowićpodstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikającez dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistymlub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu.Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności.Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)– zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1




Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4




Fot. nr 5




Fot. nr 6




Fot. nr 7




Fot. nr 8




Fot. nr 9




Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12




Fot. nr 13




Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16




Fot. nr 17




Fot. nr 18




Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23




Fot. nr 24




Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27




Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32




Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48




Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62




Fot. nr 63



Fot. nr 64




Fot. nr 65




Fot. nr 66



Fot. nr 67




Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70




Fot. nr 71



Fot. nr 72




Fot. nr 73




Fot. nr 74




Fot. nr 75



Fot. nr 76




Fot. nr 77




Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80




Fot. nr 81




Fot. nr 82




Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86




Fot. nr 87




Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92




Fot. nr 93



Fot. nr 94




Fot. nr 95




Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98




Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102




Fot. nr 103




Fot. nr 104




Fot. nr 105




Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111




Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118




Fot. nr 119




Fot. nr 120



Fot. nr 121




Fot. nr 122





Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127




Fot. nr 128



Fot. nr 129




Fot. nr 130



Fot. nr 131



Fot. nr 132




Fot. nr 133



Fot. nr 134



Fot. nr 135




Fot. nr 136




Fot. nr 137



Fot. nr 138



Fot. nr 139




Fot. nr 140



Fot. nr 141



Fot. nr 142




Fot. nr 143




Fot. nr 144



Fot. nr 145




Fot. nr 146



Fot. nr 147



Fot. nr 148




Fot. nr 149




Fot. nr 150



Fot. nr 151




Fot. nr 152




Fot. nr 153





Fot. nr 154




Fot. nr 155




Fot. nr 156




Fot. nr 157




Fot. nr 158




Fot. nr 159



Fot. nr 160



Fot. nr 161



Fot. nr 162



Fot. nr 163



Fot. nr 164




Fot. nr 165



Fot. nr 166



Fot. nr 167



Fot. nr 168



Fot. nr 169



Fot. nr 170




Fot. nr 171




Fot. nr 172




Fot. nr 173




Fot. nr 174

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*