Nr zlecenia: 57/18/08/2026/Erste Leasing Zwroty Pokontraktowe z dnia: 2026/08/18

Zleceniodawca:
Erste Leasing S.A.
ul. Kolorowa 8
60-198 Poznań

Rzeczoznawca:
mgr inż. Adam Jabłoński/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W Y C E N A W A R T O Ś C I

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] VIII-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód terenowy**	VIN:	**W B A 2 1 E N 0 X 0 9 U 6 2 1 4 8**
Marka:	**BMW**	Nr rejestracyjny:	**PP2187T**
Model pojazdu:	**X7 Diesel MR`23 E6d G07**	Nr Info-Ekspert:	**003-06386**
Wersja:	**xDrive40d M Sport Step**	Rok produkcji:	**2023**

Wskazanie drogomierza	56072 km
Data pierwszej rejestracji	2023/12/21
Data ważności badania technicznego	2026/12/21
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 7 osobowe
Dop. masa całk.	3325 kg
Jednostka napędowa	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)
Pojemność / Moc silnika	2993 ccm / 259kW (352KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	6 / rzędowy / 24
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	AWD (4x4)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	44	Poduszki powietrzne boczne przednie
2	Asystent nagłego hamowania	45	Poduszki powietrzne boczne tylne
3	Asystent świateł drogowych	46	Połączenie alarmowe automatyczne Emergency call
4	Asystent uwagi	47	Przycisk Start/Stop
5	Autoalarm	48	Reflektory adaptacyjne LED
6	Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania	49	Siedzenia w III rzędzie
7	Czujnik kolizji	50	Skrzynia biegów automatyczna Steptronic

8 Czujnik poziomu i klasy oleju
9 Czujnik zużycia klocków hamulcowych
10 Czytnik kart SIM
11 Dach panoramiczny
12 Drzwi tyłu nadwozia otwierane/zamykane automatycznie
13 Dysze spryskiwaczy przedniej szyby podgrzewane
14 Dywaniki welurowe
15 Filtr cząsteczek stałych
16 Funkcja Follow-Me-Home
17 Galwanizowane wykończenie elementów obsługi
18 Gniazda 12V w konsoli centralnej 2 szt.
19 Gniazdo 12V w bagażniku
20 Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto Hold
21 Interfejs ładowania bezprzewodowego
22 Kierownica wielofunkcyjna
23 Klimatyzacja automatyczna 4 strefowa
24 Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie w 2 płaszczyznach
25 Krata wlotu powietrza z obramowaniem w kolorze Pearl Gloss Chrome
26 Krata wlotu powietrza z poprzeczkami wykończonymi w błyszczącym chromie
27 Kurtyny powietrzne boczne
28 Listwy pionowe przyszybowe drzwi wykończone na czarno z połyskiem
29 Listwy progowe z napisem "BMW" podświetlane
30 Lusterko wewnętrzne bez ramki
31 Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX
32 Obramowania satynowe aluminium
33 Obudowa lusterek zewnętrznych w kolorze nadwozia
34 Oparcie siedzeń tylnych dzielone i składane w stosunku 40:20:40
35 Oświetlenie Ambiente
36 Oświetlenie powitalne
37 Oznaczenie modelu
38 Podłoga bagażnika podwójna
39 Podłokietnik centralny przedni
40 Podłokietnik siedzeń tylnych
41 Poduszka dla II rzędu siedzeń komfortowa, z alcantary
42 Poduszka powietrzna kierowcy
43 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
51 Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
52 Sygnał dźwiękowy dwutonowy
53 System Active Protection
54 System domykania drzwi
55 System Dostęp komfortowy
56 System dynamicznej kontroli stabilności DSC
57 System dynamicznej kontroli trakcji DTC
58 System kontroli zjazdu ze wzniesienia
59 System Mild-Hybrid
60 System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
61 System obsługi za pomocą gestów
62 System ochrony pieszych pasywny
63 System stabilizacji toru jazdy przyczepy
64 System zabezpieczeń bocznych SIP
65 Szyby atermiczne
66 Szyby z izolacją akustyczną
67 Śruby zabezpieczające przed kradzieżą kół
68 Światła stop dynamiczne
69 Światła tylne LED
70 Teleservices
71 Tempomat z funkcją hamowania
72 Trójkąt ostrzegawczy
73 Tuner radiowy cyfrowy DAB
74 Uchwyty do mocowania bagażu w bagażniku
75 Usługi Connected Drive
76 Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
77 Wybór trybów jazdy
78 Wykończenie deski rozdzielczej skórą syntetyczną Sensatec
79 Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi przez dzieci
80 Zamek centralny
81 Zawieszenie adaptacyjne "Adaptive air suspension"
82 Zestaw narzędzi
83 Złącza USB 2 szt. z tyłu kabiny
84 Złącze USB w konsoli centralnej
85 Złącze USB w podłokietniku

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 Asystent parkowania
- Kamera cofania
- Czujniki parkowania - przód
- Czujniki parkowania - tył
- Asystent parkowania
- System automatycznego parkowania samochodu
- Asystent cofania

2 BMW Live Cockpit Professional
- System nawigacji satelitarnej
- Radioodtwarzacz z RDS
- System Bluetooth
- System obsługi głosowej

Wyświetlacz Head-Up
Profil kierowcy
Obsługa dotykowa
Zestaw wskaźników składający się z zakrzywionego wyświetlacza 12,3" i 14,9" wyświetlacza centralnego
Łączność 4G LTE
BMW Operating System 8 ze zmiennymi, konfigurowalnymi widżetami, które wyświetlają informacje w czasie rzeczywistym

3 Fotele przednie komfortowe regulowane elektrycznie z pamięcią położenia
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
Fotele przednie komfortowe
Fotel kierowcy z pamięcią położenia
Fotel pasażera z pamięcią położenia
Fotel pasażera regulowany elektrycznie

4 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany

5 Fotele przednie regulowane elektrycznie, pamięć położenia fotela kierowcy
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
Fotel kierowcy z pamięcią położenia
Fotel pasażera regulowany elektrycznie

6 Głośniki HiFi zestaw
Głośniki 10 szt.
Wzmacniacz audio 205W

7 Pakiet akcesoriów do bagażnika
Siatka boczna w bagażniku
Roleta bagażnika wyjmowana
Siatka z funkcją torby, może być mocowana w różnych punktach

8 Pakiet Connected Professional
Serwis Real Time Traffic Information
System Apple Carplay
Funkcja Android Auto
Usługi Zdalne (dla smarftonu)

9 Pakiet funkcji lusterek zewnętrznych
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
Lusterko kierowcy zewnętrzne asferyczne
Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie
Lusterka zewnętrzne z funkcją parkingową

10 Pakiet M Sport
Kierownica sportowa typu M
Opony z funkcją jazdy awaryjnej Runflat
Lakier niemetalizowany
Tapicerka skórzana BMW Indivdual Merino o rozszerzonym zakresie
Kluczyk w stylistyce M
Pedały i podnóżek M
Listwy progowe podświetlane z logo M
Napis "M" na bokach
Zderzak tylny ze wstawkami w kolorze Dark Shadow
Elementy areodynamiczne w kolorze nadowzia (spoilery, listwy, osłony progów)
Zestaw wskaźników ze specyficznym wyświetlaczem "M"
Wykończenie zewnętrzne M Shadowline (wysoki połysk)
Relingi dachowe M Shadowline (wysoki połysk)
Podsufitka M z antracytowej Alcantary
Tarcze kół aluminiowe 21" "Double Spoke 754 M" dwubarwne
Emblematy BMW M 50 Years
Końcówki układu wydechowego o geometrii specyficznej dla pakietu M Sport

11 Systemy asystujące kierowcy
System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
System ostrzegania o ograniczeniach prędkości Speed Limit
System ostrzegania przed kolizją z tyłu
System ostrzegania przed kolizją
System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu
System kontroli martwego pola

12 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Audio System Harmon Kardon Surround Sound (dopłata) Głośniki 16 szt. Audio System Harmon Kardon Surround Sound Wzmacniacz audio 464W 9-kanałowy
2	Rezygnacja z dodatkowego oznaczenia zewnętrznego
3	Szyby tylne przyciemniane
4	Tarcze kół aluminiowe 22" "V Spoke 755 M" Jet Black, opony mieszane rozmiary, opony Runflat (dopłata) Opony z funkcją jazdy awaryjnej Runflat Tarcze kół aluminiowe 22" "V Spoke 755 M" Jet Black, opony mieszane rozmiary

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*CONTINENTAL 275/40	R22	107Y	XL PREMIUM CONTACT 6	4,7
Przednie prawe:	*CONTINENTAL 275/40	R22	107Y	XL PREMIUM CONTACT 6	4,7
Tylne lewe:	*CONTINENTAL 315/35	R22	111Y	XL PREMIUM CONTACT 6	3,1
Tylne prawe:	*CONTINENTAL 315/35	R22	111Y	XL PREMIUM CONTACT 6	3,3

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Moc pojazdu wpisana do dowodu rejestracyjnego to: 250kW

Oględziny wykonywał: Adrian Staniak
Wycenę wykonał: Adam Jabłoński


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia		
2	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania powłoki lakierowej		

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.
Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100-110	
2	Dach		90-100	
3	Błotnik przedni	L	90-110	
4	Drzwi przednie	L	90-100	
5	Drzwi tylne	L	90-100	
6	Błotnik tylny	L	100-140	
7	Błotnik przedni	P	90-100	
8	Drzwi przednie	P	90-100	
9	Drzwi tylne	P	90-100	
10	Błotnik tylny	P	100-110	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		90-100	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		Zarysowany		

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
5	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
6	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
7	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	2 szt.
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Instrukcja obsługi	TAK
4	Gaśnica	TAK
5	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może byćwykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowićpodstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikającez dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistymlub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu.Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności.Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)– zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18




Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu