Raport Historii Pojazdu autoDNA



Renault Master

VF1VB000561655028

ON Diesel

Zeskanuj i zobacz raport online

Ostatni stan drogomierza **297 066 km**

Ubezpieczenie do **2027-04-22**

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-11-20 14:58:11 UTC +0100 Wersja językowa PL
f9607fef-d9ee1e6c-a2b24204-0cd28bc3-11a1bfac

Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje

- Uszkodzenie
- Brak szkody całkowitej
- Brak rozbieżności drogomierza
- Krajowy
- Specjalne przeznaczenie
- Pierwszy właściciel

Przegląd historii

Kradzież	Nie odnotowano	Zastaw skarbowy	Nie odnotowano
Uszkodzenie	Odnotowano	Rozbieżność drogomierza	Nie odnotowano
Szkoda całkowita	Nie odnotowano	Specjalne przeznaczenie	Odnotowano
Akcja serwisowa	Nie odnotowano	Niedopuszczony do ruchu	Nie odnotowano
Złomowanie	Nie odnotowano	Historia serwisowa	Posiada

Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA — a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu

Informacje o pojeździe
Liczba wpisów: **11**

Akcje serwisowe
Liczba wpisów: **0**

Bazy skradzionych pojazdów
Przeszukane bazy: **14/14**

Odczyty drogomierza
Liczba wpisów: **18**

Historia pojazdu
Liczba wpisów: **31**

Dziennik sprawdzeń
Liczba wpisów: **0**

Wyposażenie
Liczba wpisów: **220**

Archiwalne zdjęcia
Liczba wpisów: **0**

Informacje o pojeździe

Renault • Master

Typ paliwa **DIESEL**	Pojemność silnika [cm3] **2300**	Kolor lakieru **WHITE**
Data produkcji **2018**	Moc silnika **125KW (170HP)**	Układ kierowniczy **LEWOSTRONNY**
Typ skrzyni biegów **MANUALNA**	Napęd **FWD**	Liczba biegów **6**
Norma emisji spalin **EURO 6B**		

Akcje serwisowe

● Sprawdzone, nie odnotowano danych

Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy **14** | Nie odnotowano

Włochy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Czechy
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Rumunia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Litwa
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowenia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Holandia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Kanada
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Słowacja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

Nie odnotowano

Szwecja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Norwegia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

Nie odnotowano

Kaynine
Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

Nie odnotowano

Baza int.
Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

Nie odnotowano


Polska
Baza skradzionych pojazdów - PL

Nie odnotowano

Węgry
Baza skradzionych pojazdów - HU

Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Cel sekcji:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu”

Zasady interpretacji przebiegu:
Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd”), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.

Historia pojazdu

2026

23.04.2026

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2027-04-22**

Kraj **Polska**

2025

12.2025

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **1 600 - 1 700 PLN**

Rezultat

USZKODZENIE SZYB

Grupa części
- Szyby



Strefa uszkodzenia
- Przód

Kraj **Polska**

15.10.2025

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
297 066 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2026-10-15**

Kraj **Polska**

23.04.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-04-22**

Kraj **Polska**

2024

30.09.2024

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
269 238 km

Kraj **Polska**

21.08.2024

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza **253 230 km**

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2025-08-21**

Kraj **Polska**

09.08.2024

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza **253 040 km**

Kraj **Polska**

23.04.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-04-22**

Kraj **Polska**

17.04.2024

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza **243 876 km**

Kraj **Polska**

14.03.2024

Wykonano dodatkowe badanie techniczne

Stan drogomierza **233 450 km**

Sprawdzenie pojazdu po uzasadnionym przypuszczeniu zagrożenia bezpieczeństwa
Wynik **Pozytywny**

Kraj **Polska**

2023

29.12.2023

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza **217 720 km**

Kraj **Polska**

26.10.2023

Wykonano dodatkowe badanie techniczne

Stan drogomierza **202 307 km**

Sprawdzenie pojazdu po uzasadnionym przypuszczeniu zagrożenia bezpieczeństwa
Wynik **Pozytywny**

Kraj **Polska**

23.04.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-04-22**

Kraj **Polska**

2022

16.09.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza **144 537 km**

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2024-07-31**

Kraj **Polska**

23.04.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-04-22**

Kraj **Polska**

2021

17.11.2021

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza **102 285 km**

Kraj **Polska**

12.10.2021

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza **96 428 km**

Kraj **Polska**

23.04.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-04-22**

Kraj **Polska**

2020

31.07.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-07-30**

Kraj **Polska**

07.07.2020

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza **58 792 km**

Kraj **Polska**

04.2020

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza **32 688 km**

Kraj **Polska**

07.02.2020

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza **22 816 km**

Kraj **Polska**

04.02.2020

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza **20 909 km**

Kraj **Polska**

2019

08.2019

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza **5 000 km**

Kraj **Polska**

08.2019

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza **377 km**

Kraj **Polska**

08.2019

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza **10 km**

Serwis regularny

Kraj **Polska**

31.07.2019

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2020-07-30**

Kraj **Polska**

31.07.2019

Pojazd zarejestrowany

Nowy, zakupiony w kraju
Homologowany fabrycznie
Uniwersalny
Termin badania technicznego **2022-07-30**

Kraj **Polska**

31.07.2019

Pierwsza rejestracja pojazdu

31.07.2019

Rozpoczęcie okresu gwarancyjnego

2018

11.2018

Pojazd wyprodukowany

Lokalizacja **Batilly**

Kolor nadwozia **Biały**
Kierownica z lewej strony
Brak haka holowniczego
Koło zapasowe dojazdowe

Kraj **Francja**

Zasady interpretacji danych:

Zdarzenia nieodnotowane:
Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

Rekomendacja:
Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.

Dziennik sprawdzeń

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Wyposażenie

PASSENGER COMPARTMENT THERMAL REQUIREMENT: PASSENGER COMPARTMENT THERMAL REQUIREMENT 1	SPECIAL EDITIONS/ADDITIONAL EQUIPMENT: WITHOUT SPECIAL EDITION ADDITIONAL DEFINITION	TYPE OF FRONT WINDOW WINDER.: DRIVER: ANTI-PINCHING PULSED / PASSENGER: MOTOR UNIT
FRONT PASSENGER SEAT ADJUSTMENT: MULTI-FUNCTION PASSENGER BENCH SEAT TYPE 4	COUNTRY OF APPLICATION OF TECHNICAL LEGISLATION: TECHNICAL REG: POLAND	WIPER START-UP TYPE: WITHOUT AUTOMATIC LIGHTS + WINDSCREEN WIPER
TECHNICAL ENVELOPES (SEE OVAL PLATE): ENVIRONNEMENTAL CONSTRAIN	TRANSPORT OR PARTNER VEHICLE TYPE: WITHOUT VEHICLE ADAPTATIO	LIMITED EDITION ADDITIONAL DEFIN: WITHOUT DEFINITION SUPPLE

DOOR OPENING REMOTE CONTROL TYPE: 315 MHZ NORMAL DOOR OPENI	TELEMATIC SYST FOR CUSTOMER INCI: W/O TELEMATIC SYSTEM INC	SUPPLEMENTARY CONVERSION: WITHOUT SUPPLEMENTARY CONVERSION
PLANT MARKING FOR COMPLEX START: PLANT MARKING FOR COMPLEX	FRONT DOOR STORAGE COMPARTMENTS: WITHOUT FRONT DOOR STOR.	NAVIGATION/SMARTPHONE IMITATION: WO NAVAG SMARTPHONE IMIT
COMMERCIAL VERSION SUPPLEMENT: BASIC COMMERCIAL VERSION	COMMERCIAL VERSION SUPPLEMENT5: WO COMMERCIAL VERSION 1	TYPE OF UTILITY VEHICLE REAR DOORS: WITHOUT REAR SUNROOF
FRONT AND REAR PROXIMITY RADAR: WITHOUT PROXIMITY RADAR	ELECTRIC VEHICLE BATTERY CHARGING: COMPLEMENTARY OBJECT	DAYTIME RUNNING LIGHTS: WITHOUT DAYTIME RUNNING LIGHTS
ADDITIONAL ENGINE ENVIRONMENT: WITHOUT FILTER DECANTER	COMMERCIAL VERSION SUPPLEMENT 5: WO COMMERCIAL VERSION	COMMERCIAL VERSION SUPPLEMENT2: WO COMMERCIAL VERSION
COMMERCIAL VERSION SUPPLEMENT3: WO COMMERCIAL VERSION	ON-BOARD WARRANTY/SERVICES: WO ON BOARD DOCUMENTATION	PLANT MARKING FOR COMPLEX START: COMPLEMENTARY OBJECT
EMISSION REDUCTION SERVICE: EMISSION REDUCTION SERV 2	COMMERCIAL VERSION SUPPLEMENT4: WO COMMERCIAL VERSION	HEADLIGHT BEAM ADJUSTMENT: MANUALADJUSTMENT OF HEADL
PASSENGER COMPARTMENT HEATING TYPE: AIR-CONDITIONING	EMISSION CONTROL STANDARD: EMIS CONT EURO6B OBD IUPR	IN USE PERFORMANCE RATING: WITH IN USE PERFORMANCE R
BATT CHARGE CABLE M2 AND ADAPT: COMPLEMENTARY OBJECT	SPECIAL BUILD (FACTORY).: SERIES VEHICLE (WITHOUT S	GEARBOX TYPE/NUMBER OF GEARS: 6-GEAR MANUAL GEARBOX
ADDITIONAL HEADLIGHTS: WITHOUT ADDITIONAL HEADLIGHT	SPECIAL TECHNICAL FEATURES CODE.: CONTEXT CRITERIOM	SUPPLEMENTARY CHILD PACK: WITHOUT CHILD PACK SUPPLE
UTILITY ADAPTATION INTEG. PARTI*: CONTEXT CRITERIOM	ENGINE POWER CUT DOWN CONTROL: COMPLEMENTARY OBJECT	INTERIOR CARGO SIDE TRIM: WITHOUT INTERIOR SIDE LIN
SHELF OF PANEL INSTRUMENT: WITH SHELF PANEL INSTRUM	TYRE PRESSURE DETECTION: WITHOUT TYRE PRESSURE DET	STORAGE FOR ACCESSORIES: WITHOUT STORAGE FOR ACCES
EXTERIOR REAR VIEW MIRRORS: 2 ELEC OUTSIDE MIRRORS	EXTERIOR ACCESSORIES COLOUR: COMPLEMENTARY OBJECT	POWER TAKEOFF ON ENGINE: WITHOUT POWER-TAKE OFF ON
MISCELLANEOUS BENEFITS : MASSES: CONTEXT CRITERIOM	EMERGENCY CALL AND BREAKDOWN: COMPLEMENTARY OBJECT	INVARIANT PROCESS SHEET MODEL: MODEL ROUTING SHEET
UTILITY ADAPT COVER QSTOMIZE: COMPLEMENTARY OBJECT	VEHICLE LIGHT CONVERSION: WO LIGHT ADAPTATION SVO	VARIOUS ADDITIONAL FEATURES: COMPLEMENTARY OBJECT
TRANSMISSION TYPE: FRONT WHEEL DRIVE TRANSMISSION	POWER TAKE-OFF ON GEARBOX: WITHOUT POWER TAKE-OFF	BIG TRUNK OPENING TYPE: WITHOUT OPENING SYSTEM FO
MISCELLANEOUS BENEFITS SEPT: COMPLEMENTARY OBJECT	UPPER DASHBOARD STORAGE: DASHBOARD STORAGE TYPE 1	MISCELLANEOUS BENEFITS TER: COMPLEMENTARY OBJECT
EXT MIRROR PROJECTION: EXTERIOR REAR VIEW MIRROR	TYPE APPROVAL CATEGORY: APPROVAL TYPE N1 CLASS 3	UTILITY ADAPT COVER QSTOMIZE: WITHOUT ADAPTATION
MOTOR ENERGY EQUIPMENT: WITHOUT FUEL ADAPTATION	SMOKER'S ACCESSORIES: WITHOUT SMOKER ACCESSORIE	UNDERBODY PROTECTION: WITHOUT UNDERBODY PROTECT
LEVEL OF NAVIGATION AID: WITHOUT NAVIGATION AID	EXTERIOR DESIGNATION: WITHOUT EXTERIOR DESIGNAT	RADIATOR GRILLE TINT: NON-BODY COLOURED RADIATO
REAR EXTENDED WIRING: WHITHOUT WIRING LENGTHENS	FORWARD EMERGENCY BRAKING: COMPLEMENTARY OBJECT	REAR DIFFERENTIAL LOCK: WITHOUT REAR DIFF LOCK
WIDE ANGLE REAR VIEW: WITH BUS REAR VIEW MIR 2	ANTI-THEFT DEVICES: WITHOUT ANTI-THEFT DEVICE	VEHICULE TRANSFORMATION: COMPLEMENTARY OBJECT

REAR TOWING DEVICE: WITHOUT REAR TOWING DEVIC	DRIVING ASSISTANCE: DRIVING ASSISTANCE : VEHI	PARKING BRAKE TYPE: WITHOUT AUTOMATIC PARKING
WINDOWS PROTECTION: WITHOUT WINDOW PROTECTION	TYPE OF REFRIGERANT GAS: COMPLEMENTARY OBJECT	REAR CONNECTION DEVICE: ADAPTATION CONNECTION
DOCUMENTATION PERIOD: DOCUMENTARY PERIOD 2014	INTERIOR LIGHTING CARGO: COMPLEMENTARY OBJECT	INTERIOR COLOUR STYLING: INTERIOR HARMONY 01
UNIVERSAL INTERCONNECT FUNCTION: WITHOUT TCU	VEHICLE TRACKING SYSTEM: W/O SECURITY DEVICE	FRONT SIDE AIRBAG: WITHOUT FRONT SIDE AIRBAG
ENGINE HEATING ELEMENT: COMPLEMENTARY OBJECT	BATTERY ISOLATION: WITHOUT BATTERY ISOLATION	ANTI-SMELL FILTER: WITHOUT ANTI-SMELL FILTER
FIRE EXTINGUISHER: WITHOUT EQUIPMENT LEVEL O	BATTERY POWER TRACTION: COMPLEMENTARY OBJECT	BATTERY LEVEL TRACTION: COMPLEMENTARY OBJECT
DOOR WAIST MOLDING: WITHOUT DOOR WAIST MOLD.	TRACTION BATTERY CONTRACT: CONTEXT CRITERIOM	TYPE OF PARTITION: COMPLETE BULKHEAD WITH WI
DRIVER'S HANDBOOK: POLISH GLOVE BOX LITERATU	INTERIOR ROOF TRIM: WITHOUT ROOF TRIM STYLE	IDLE SPEED CONTROL: WITHOUT FAST IDLE SPEED
GEARBOX TYPE: 6-SPEED MANUAL GEARBOX – BVM6	LIGHT PROTECTION: WO PRO WIRE NETTING LIGH	RIGHT-HAND SIDE SECTION: NO RIGHT SIDE DOOR
DRIVER SEAT TYPE: DRIVER SEAT WITH LUMBAR A	PARTITION INSULATION: PARTITION TRIM TYPE 1	WIRING FOR CONVERSION: WITHOUT WIRING ADAP.
CENTRAL DOOR LOCKING: ELECTRIC DOOR LOCKING	DOCUMENTATION PHASE: DOCUMENTATION PHASE 1	ELECTRONIC STABILITY PROGRAM: PATH CONTROL
UNDERBODY PROTECTION: COMPLEMENTARY OBJECT	ACCESSORY SOCKET: WITHOUT ACCESSORY SOCKET	BLIND SPOT DETECTION: COMPLEMENTARY OBJECT
TETE DE TRACTION: WITHOUT TETE DE TRACTION	COLOR OF BUMPERS: NON-BODY COLOURED BUMPER	WATER PROTECTION: WO RAIN FORD RIVER KIT
LOAD ANCHORING POINTS: NO ANCHORING POINT	ENGINE CAPACITY: 2300 CM3 ENGINE CAPACITY	TYPE OF DUMPER / TRAY: WITHOUT DUMP BODY
LEFT-HAND SIDE SECTION: NO LEFT SIDE DOOR	CHILD SEAT PRE-EQUIPMENT: NON-ISOFIX SEAT	BATTERY INDEX TRACTION: CONTEXT CRITERION
MAKE OF TYRES: TYRE BRAND: UNMARKED FITT	SEATS: 3RD ROW: 0 SEAT - THIRD ROW SEATS	GEOGRAPHIC COUNTRY: COMPLEMENTARY OBJECT
LUGGAGE COVER: WITHOUT LUGGAGE COMPARTME	SERVICE COUNTRY: WITHOUT SERVICE COUNTRY	SEAT BELT REMINDER: COMPLEMENTARY OBJECT
SIDE DOOR OPENING: COMPLEMENT OBJECT 053	BODY REINFORCEMENT: COMPLEMENTARY OBJECT	GLASSES STORAGE: WITHOUT GLASSES STORAGE
ADDITIONAL FLOOR: WITHOUT FLOOR ADDITIVE	BATTERY TYPE TRACTION: CONTEXT CRITERION	TYPE OF BATTERY: NON-REINFORCED BATTERY
SEAT HEATER AND COOLER: NON-HEATED SEAT	VARIOUS FUNCTIONS: COMPLEMENTARY OBJECT	UTILITY VEHICLE WHEELBASE: WHEELBASE 30
ADAPTATION ELECTRIC: ADAPTATION FLASHER	REAR STEP BOARD: WITHOUT REAR SIDE SILL	SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION: WITH SCR
STARTUP CRITERIA: COMPLEMENTARY OBJECT	POLLEN/DUST FILTER: WITH POLLEN FILTER	PRESTATION EIGHT: COMPLEMENTARY OBJECT
REAR CARPET - FLOOR: CONTEXT CRITERIOM	PLUG OPENING INLETS: WITHOUT DUST- CAP	LEVEL OF MOTORIZATION: ML ENGINE LEVEL
INSTRUMENT PANELS: INSTRUMENT PANEL 09	ADDITIONAL KEY: WITHOUT ADDITIONAL KEY	PARTICLE FILTER: WITH PARTICLE FILTER

SIDE STEP BOARD: WITHOUT SIDE S.BOARD	WHEEL RIM TYPE: 16 METAL WHEEL RIMS 1	SPECIAL CONVERSION: CONTEXT CRITERIOM
SPEED LIMITER.: WITHOUT SPEED LIMITER	DETECTOR SAFETY: COMPLEMENTARY OBJECT	MARKETING VERSION: COMMERCIAL VERSION
SEAT COVERS: FABRIC SEAT-LINING N 01	PLANT ASSEMBLY LINE: ASSEMBLY LINE 1	STOP AND START: WITH STOP AND START
EQUIPMENT LEVEL: EQUIPMENT LEVEL E2	FRONT ROOF STORAGE: NO ROOF STORAGE	REAR WINDOW: NON-HEATED REAR SCREEN
LUGGAGE RACK: WITHOUT UPPER STORAGE	DOOR SECURITY: DOOR.LOCK.BY RUNNING	FUEL TANK CAPACITY: 100 LITRES TANK
LANE KEEP: W/O LANE DEPARTURE WARNI	TYPE OF CLIMATE: TEMPERATE CLIMATE	FRONT ARM REST: WITH FRONT ARMREST
WHEELS ANTI-SKID: WHEELS ANTI-SKID	MUD FLAP: MUD-GUARDS WITHOUT FLAPS	INCREASED PAYLOAD: NORMAL PAY LOAD
DOUBLE TIRE: WITHOUT WHEEL COUPLED	ENGINE TYPE: 2.3 DCI DIESEL ENGINE	ADDITIONAL LOCK: CONTEXT CRITERIOM
SEAT REMOVABLE: SEAT NOT REMOVABLE	POWER IN DIN HP / KW: 125 KW POWER	DUST PROTECTION: WITHOUT DUST KIT
SERVICE AHA: COMPLEMENTARY OBJECT	SERVICE TMC: COMPLEMENTARY OBJECT	CONDITIONING: STANDARD PROTECTION
WHEELS RIMS: COMPLEMENTARY OBJECT	REAR BODY SIDE: WITHOUT BODY SIDE	CAPACITY: GROSS VEH WEIGHT 3500KG
USE OF ALTERNATOR: ALTERNATOR 70A	NAVIGATION MAP: STANDARD MAPPING	REAR SCREEN BLIND: WITHOUT BLIND
ROAD SEVERITY: NORMAL SUSPENSION	TYPE OF HEADLIGHTS: HEADLIGHT 01	MODEL YEAR: COMPLEMENTARY OBJECT
FRONT SPOILER: WITHOUT DEFLECTOR	STRIPPING: COMPLEMENTARY OBJECT	SPARE WHEEL: WITH A SPARE WHEEL
ECONOMIC DRIVING: WITH ECO MODE	TYPE OF FUEL OR ENERGY: DIESEL	TACHOGRAPH: WITHOUT TACHOGRAPH
PROTECTION ELEMENTS: DR AIRBAG	REAR BOX: WITHOUT LUGGAGE RACK	REAR OVERHANG: NORMAL OVERHANG
CRUISE CONTROL: CRUISE CONTROL	ROUTING SHEETS COUNTRY: POLAND	STEERING WHEEL POSITION: LEFT
REAR GATE: WITHOUT SIDE BOARD	BODY COLOUR: MINERAL WHITE BC	LUGGAGE BOX: W/O LUGGAGE BOX
TYPE OF TIRES: STANDARD TYRE	ROOF HUE: BODY COLOURED ROOF	TOW HOOK.: WITHOUT ROOF RACK
ROOF RACK/BARS: NO ROOF RACK	LAYOUT: COMPLEMENTARY OBJECT	WHEELBASE LENGTH: LENGHT L3C
LADDER: WITHOUT DOOR LADDER	ROOF HEIGHT: HEIGHT ROOF 10	BRAND DESIGNATION: RENAULT
TYPES OF RADIOS: RADIO 33A	WINDOW TINT: WITHOUT GLASS	TRACK WIDTH: STANDARD AXLE
BODYWORK TYPE: CAB CHASSIS	ENGINE SUFFIX: 706 INDEX	SEAT TRIMS: VELVET CLOTH
COUNTER UNIT: KILOMETRES	HORN: CONTEXT CRITERIOM	2ND ROW SEATS: WITHOUT
WHEEL TRIM: HUBCAP 01		

Archiwalne zdjęcia pojazdu

Sprawdzone, nie odnotowano danych

Zasady i warunki
Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiekolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyraźnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).
- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.